

Concours photo AQC 2018-2019

Étudiant(e) : Allan PETIT

Promotion : ENSA Nancy / Licence 3^{ème} année

Site : Logements d'habitation (9 rue Eugène Cusenier 25290 ORNANS)

Sinistre : Ce défaut correspond à une dégradation conséquente de la planche de rive par les eaux pluviales. En effet, le chéneau ne remplit plus sa fonction d'évacuation et le surplus d'eau s'infiltre dans le bois et l'enduit de la façade.

La position de cette pathologie, à l'ombre, pourrait occasionner de graves problèmes au niveau de la charpente et de la totalité de l'édifice, telle qu'une éventuelle propagation de mэрule.

Référence photo : PETIT_2

Fiche pathologie : Fiche pathologie bâtiment AQC « C1 »

Encadrement : Christophe HUON (enseignant-chercheur ENSA Nancy / MAP-CRAI)

